

# 中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司城东加油站等 11 座加油站双层罐改造工程竣工环境保护验收意见

2019年4月28日,中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司(以下简称“建设单位”),主持召开瑞昌11座加油站双层罐改造工程进行验收会。参加验收会的有江西贯通检测有限公司(验收监测单位)单位代表和会议邀请的3位专家以及环保局代表共8人。会议听取了建设单位项目负责人和项目代表汇报

## (二) 噪声

噪声主要来自加油机及进出加油车辆运行时产生的噪声。通过选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，禁止加油车在站内鸣笛等措施，减少噪声对厂界环境的影响。

### 四、环境保护设施调试效果

2018年10月至2019年3月期间，江西贯通检测有限公司对项目竣工进行了验收调查和监测，期间环保设施运行正常，监测期间生产正常，以下结果来源于验收监测单位提供的验收监测报告。

#### (一) 废气

监测期间，项目无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求。

#### (二) 噪声

监测期间，厂界昼间和夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区

### 五、结论与建议

项目油气回收系统密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)的相关限值要求

### 五、工程建设对环境的影响

项目改造及运营期间，未发生污染事件，未收到群众环境投诉，根据监测结果，项目废气和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响

张... 张... 张...  
张... 张... 张...  
张... 张... 张...

象参数；补充大气监测仪器质控记录，完善噪声采样仪校正记录和噪声监测点位现状；补充监测结果评价结论。

3、补充监测单位资质附件和双层罐改造相关附件（双层罐建设设计方案、施工图纸、项目工程改造建设照片及工程验收相关材料等）。

董家湾、苏山、南阳加油站补充环境质量验收标准。

董家湾加油站补充地下水观测井监测数据。

## 八、企业后续要求

1、加强环保设施的运行管理和维护，防止跑、冒、滴、漏，确保各项污染物稳定达标排放。

2、加强环境风险防范措施，按照相关要求做好地下水监测，不断完善环境风险应急预案，按要求配备足量的应急物资，并定期演练。

## 九、验收人员信息

