

# 中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司城东加油站等 11 座加油站双层罐改造工程竣工环境保护验收意见

2019年4月28日,中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司(以下简称“建设单位”),主持召开瑞昌11座加油站双层罐改造工程进行验收会。参加验收会的有江西贯通检测有限公司(验收监测单位)单位代表和会议邀请的3位专家以及环保局代表共8人,会议成立了验收组(名单附后)。验收组成员和与会代表现场检查了双层罐的建设、运行情况,听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报,审阅并核实了有关资料,经认真讨论,形成验收会验收意见如下:

## 一、工程建设基本情况

### (一) 建设项目基本情况

2017年-2018年中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司对瑞昌市11座

油有限公司于2018年10月至2019年3月期间进行现场监测。经各监测单位出具的验收监测报告及建设单位提供的有关资料,编制完成了本竣工环境保护验收

## （二）噪声

噪声主要来源于加油机及进出加油车辆运行时产生的噪声。通过选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，禁止加油车在站内鸣笛等措施，减少噪声对厂界环境的影响。

## 四、环境保护设施调试效果

2018年10月至2019年2月期间，江西晋通检测有限公司对项目进行了调试。

（GB12348-2008）中2类标准要求。

## （三）油气回收

项目油气回收系统密闭性、液阻、气流比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关限值要求。

## 五、工程建设对环境的影响

项目改造及试运行期间，未发生扰民事件，未收到群众环保投诉。根据监测

结果，项目符合验收技术规范要求。

## 七、验收报告修改完善的内容

验收报告在编制过程中，根据现场实际情况，对验收报告进行了修改完善。

象参数；补充大气监测仪器质控记录，完善噪声采样仪校正记录和噪声监测点位现状；补充监测结果评价结论。

3、补充监测单位资质附件和双层罐改造相关附件（双层罐建设设计方案、施工图纸、项目工程改造建设照片及工程验收相关材料等）。

董家湾、苏山、南阳加油站补充环境质量验收标准。

董家湾加油站补充地下水观测井监测数据。

#### 八、企业后续要求

1、加强环保设施的运行管理和维护，防止跑、冒、滴、漏，确保各项污染物稳定达标排放。

2、加强环境风险防范措施，按照相关要求做好地下水监测，不断完善环境风险应急预案，按要求配备足量的应急物资，并定期演练。

#### 九、验收人员信息

#### 九、验收人员信息

参加验收的

# 中石化江西瑞昌石油分公司 加油站双层罐改造工程环保验收

2019年4月28日

类别	姓名	单位	职称/职务	电话
专家组	周文	瑞昌石油分公司	技术	13870207358
	李军	江西瑞昌石油分公司	主任	13770280280
	王明	瑞昌石油分公司	主任	13507023683
环保部门	刘军	瑞昌石油分公司	科长	19979291112
工程施工				
项目建设	孔祥	瑞昌石油分公司	收款	1550722483
	任心	瑞昌石油分公司	收款	137927023
监理单位				
设计单位	余静	江西交通检测有限公司	工程师	13767069312
检测单位	高伟	江西交通检测有限公司	检测	13548624240

列入本次验收加油站名称：城东加油站、城南加油站、横港加油站、董家湾加油站、苏山加油站、罗湖加油站、码头加油站、赛湖加油站、黄金加油站、南阳加油站、南义加油站